

ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES RIVES DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN

Bassin versant de la rivière Etchemin

1996 - 1997



- Problématique :** Les activités humaines ont modifié fortement, au fil des décennies, le comportement hydrosédimentologique de la rivière Etchemin. Les problèmes d'érosion des berges ont un impact négatif sur l'habitat aquatique, notamment sur la reproduction du poisson.
- Objectifs :** Localiser et décrire les sections de berge dégradée sur la rivière Etchemin
Proposer des interventions permettant de restaurer les rives de la rivière.
- Travaux réalisés :** Caractérisation des berges (pente, substrat, stabilité) de la rivière Etchemin, de la Décharge du lac Etchemin jusqu'à son embouchure à Saint-Romuald. Ces travaux ont été réalisés en deux phases, en 1996 et en 1997.
- Montant investi :** 17 000 \$
- Partenaires :** Ministère de l'Environnement et de la Faune